音叉式電子天びん

HGIISU-Z

取扱説明書

おねがい

- ●はかりを安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分に理解したうえで正しくお使いください。
- ●この取扱説明書は、お読みになった後も本体の近くに大切に保 管し、必要な時にお読みください。
- ●保証書を別添付していますので、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、お受け取りください。

新光電子株式会社

はじめに

この度は、音叉式電子はかり $\mathbf{H}\mathbf{G}\mathbf{\Pi}$ シリーズをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

このはかりは高精度・操作性を重視した電子天びんです。また、各種周辺機器 (プリンタ等) に接続可能な弊社専用出力 (IJ出力) を標準装備しております。

◆付属品の確認

はかりと付属品を落さないように注意して取り出し、次の付属品の有無をお確かめください。

(1) 計量皿とパンベース HGI-1000

(2) ACアダプタ



(3) 取扱説明書、他

①取扱説明書

②保証書

*HGII-21K・33Kの場合、パンベースははかり本体に取付けてあります。

♦ 🗐 🔭

1. 使用上のご注意・・・・・・2
2. 外観と各部の名称 2-1 HGI-1000~6000·····5 2-2 HGI-21K·33K·····6
3. 仕 様 3-1 共通仕様······7 3-2 機種別仕様·····7
4. 据 え 付 け 4-1 輸送用ロックの解除・・・・8 4-2 計量皿の取付け・・・・・・8 4-3 水平調整・・・・・・・8

5. 操作方法 5-1 始動・・・・・・・9 5-2 風袋引操作手順・・・・・9 5-3 応用計量・・・・・10 5-4 計量時の注意・・・・・10
6. 機能の設定 6-1 機能の種類と内容・・・・・11 6-2 インターフェース条件・・・12 6-3 機能の設定方法・・・・・13 6-4 最小表示の変更・・・・・14
7. はかりの校正・・・・・・15
8. 故障と思われたら・・・・・・16

1。使用上のご注意

- ●この「使用上のご注意」は、お使いになる人や他の人への傷害および物的損害の発生を 未然に防ぐため、必ずお守りいただきたいことを説明しています。
- ●取り扱いを誤った場合、発生が想定される傷害・損害の程度や、はかりの品質・性能へ の影響を次の「注意」と「推奨」に分けて表示し、絵表示を使って説明します。

意 ▲ 注

取り扱いを誤った場合、人が傷害を負ったり、家屋・家財・ ペットにかかわる拡大損害の発生が想定される内容です。 状況によっては重大な結果になる可能性もありますので、安 全にお使い頂く為に必ずお守りください。

奨 推

はかりの品質、信頼性を維持するために理解していただきた い内容です。

絵表示の意味 絵表示の中や近くに具体的な指示内容が描かれています。



:必ず実行していただきたい「強制」事項 を表します。

例

:してはいけない「禁止」事項を表します。

例



注 意





分解禁止

◆分解·改造·修理をしない

- ・故障・発熱の原因になります。
- ・弊社営業部またはサービス係にお問い合わせくだ さい。

注



定格外禁止



◆交流電源(100V)以外は使わない

・他の電源を使用すると、発熱や故障の原因になり ます。

意




移動禁止



◆計量物を載せたままはかりを動かさない

・計量皿からものが落ちてケガする恐れがあります。



◆不安定な台や振動を 受けやすい場所で使わない

- ・計量皿からものが落ちてケガする恐れがあります。
- •表示がチラツクことがあります。

注



◆ A C アダプタの コードを通路に這わせない

・コードを引っかけてはかりを落とし、ケガをする 恐れやはかりを破損することがあります。





◆濡れた手で - A C アダプタやはかりを触らない

・感電する恐れがあります。



水濡れ禁止



◆雨や水があたる場所で使わない

- ・感電やショートのする恐れがあります。
- ・腐食して故障の原因となります。

意







◆アジャスターを浮かせない

・計量物を載せたときに不安定となり、計量皿から滑り落ちてケガする恐れがあります。 『はかりを水平にする:8ページ参照



粉塵禁止



◆粉塵が多い場所で使わない

- ・爆発や火災の原因となることがあります。
- ・ショートや導通しなくなって、故障の原因になる 恐れがあります。

推 奨

推

奨



はかり Œ 校 正



◆据え付け時や使用場所を変えた場合、 必ずはかりを校正する

・表示値に誤差が生じ、正確に計れない場合があります。 写はかりの校正:15ページ参照

※高精度を維持するために、据付け場所を変更した場合や長時間経過した場合は、 はかりの校正を行ってください。定期的に校正することをお薦めします。



衝撃禁止



◆衝撃を与えない

・破損・故障の原因となりますので、計るものを静 かに載せてください。



使用禁止

◆周囲の温度・湿度の 変化が激しい場所で使わない

- ・正確に計れない場合があります。
- ・周囲温度が0℃~+35℃内でお使いください。

推



過負荷禁止



◆『ロ‐Eァァ』表示で放置しない (過負荷状態)

・破損・故障原因となることがありますので、すぐ に載せているものを降ろしてください。



使用禁止



◆直射日光が当る場所で使わない

- 表示が見ずらくなることがあります。
- ・はかり内部の温度が上り、正確に計れない場合が あります。





◆長時間使用しない場合は ACアダプタをコンセントから抜く

・省エネと劣化防止のため、お薦めします。



使用禁止



◆揮発性の溶剤を使わない

- ・本体が変形することがあります。
- ・本体の汚れは、空ぶきまたは中性洗剤等を少量含 ませた布で落としてください。



水平確認




◆水平状態を確認する

・傾いた状態では表示値が誤差を生じ、正確に計れ ない場合があります。

☞はかりを水平にする:8ページ参照





♦冷暖房機器の 風があたる場所で使わない

・表示がチラツクことがあります。このときは風防 を使ってください。



使用禁止





◆床が柔らかい場所で使わない


・ものを載せるとはかりが傾いて、正確に計れない 場合があります。

2. 外観と各部の名跡

2-1 H G II - 1 0 0 0 \sim 6 0 0 0









(mm)

2-2 H G II - 2 1 K \cdot 3 3 K





3-1 共 通 仕 様

- (1) 測 定 方 式・・・・音叉振動式
- (2) ゼロ点調整・・・・オートゼロ方式(±最小表示単位の3倍以内)
- (3) 各 種 機 能・・・・・オートゼロ、オートスリープ(バッテリーオプション時)、安定判別、 出力コントロール、出力ボーレート、これらの設定値の選択可能
- (4) はかりの校正・・・・セミオートスパン調整 (15ページ参照)
- (5) 表
 器・・・・7セグメント6桁蛍光表示
- (6) 過 負 荷 表 示・・・・ひょう量の1%以上超過時に『ローEァァ』(オーハーエラーメッセーシ)表示
- (7) 温 湿 度 範 囲····0~35℃、80%RH以下
- (8) 電 源・・・・専用ACアダプタ (DC9V 400mA/AC100V)
- (9) 出 カ・・・・弊社専用出力を標準装備 各種周辺機器(プリンタ等)に接続可能
- (10) オ プ シ ョ ン・・・・①バッテリー駆動:充電時間12時間/フル充電後、約5時間使用可 ② R P 1 (R S 出力インターフェースパック) 双方向R S 2 3 2 C 出力+単方向R S 2 3 2 C 出力

3-2 機 種 別 仕 様


機種名	ひょう量	最 小 表 示(※)	計量皿寸法(mm)	本体重量	
HGII-1000	1000 g	0.01/0.02/0.05/0.1/0.2 g			
HGII-2000	2000 g	0.01/0.02/0.05/0.1/0.2 g	170φ	約4.5 kg	
HGII-3000	3000 g	0.01/0.02/0.05/0.1/0.2 g			
HGII-6000	6000 g	0.1/0.2/0.5/1/2 g	2 2 0 × 1 8 0	約4.7 kg	
HGII-21K	21000 g	0.1/0.2/0.5/1/2 g	250×220	ν Η 0 Ε 1	
HGII-33K	33000 g	0.1/0.2/0.5/1/2 g	250 × 220	約8.5 kg	

[※]最小表示は機能設定の切換(14ページ参照)により変更可能です。

4。据 之 付 け

4-1 輸送用ロックの解除(HGI-1000~6000)

はかり中央にあるゴムキャップを取外し、中のロックレバーを内側にカチッと音がするまで倒すとロックが解除されます。途中で止めるとロックが解除されない場合があります。ロック解除後はゴムキャップを元のように取付けて下さい。




※輸送用ロックの解除が不完全ですと、計量誤差の原因となります。

4-2 計量皿の取付け

(1)パンベースの2つの孔をはかり本体のガイドに合わせて取付け、パンベース固定ネジを回してパンベースを固定します。(固定ネジはコイン等でパンベースが動かないようしっかり固定して下さい。)


HGI-21K·33Kはパンベースは取付けてあります。

(2)計量皿を突起部(4カ所)がパンベースの孔に入るようにして載せて下さい。



4-3 水平調整

水平器の気泡が赤丸の中に入るようにアジャスター(前後左右4カ所)を調整します。 アジャスターの浮きがないか本体の四隅をかるく押して確認してください。。)




5。操作方法

5-1 始 動

(1) A C アダプタを、A C 1 0 0 V のコンセント に差し込んで下さい。

ACアダプタのプラグをはかり後面の電源ジ ャックに差し込んで下さい。






(2)はかりに向かって右側の電源スイッチをONにする(後側に倒す) と、表示部の『日日日日日日』が数秒間点灯後、重量表示となりま す。




5-2 風袋引操作手順

ます。

風袋引きがされて、表示がゼロになります。



- (2)計量物を風袋容器の中に入れます。 計量物の重量が表示されます。
- (3)風袋容器ごと計量皿から下ろすと、風袋重量 がマイナス (-) で表示されます。



<注意>


品物の載せ下ろしは、表示部左隅の安定マーク『○』が点灯してから行って下さい。 安定マークが点灯する前に操作すると、正確な測定が出来ない場合があります。

5-3 応 用 計 量

一定重量に作られた製品の偏差を読み取る方法(偏差値測定) 偏差値測定は、オートゼロが動作していると誤差を生じますから、オートゼロの機能を、オフにし てからお使い下さい。(11ページを参照して下さい。)

(1)標準サンプルを計量皿の上に載せます。 表示が安定した時に**T**キーを押すと、表示 がゼロになります。

(2)検査する製品を計量皿の上に載せます。 標準サンプルより重い場合は、その偏差分が 表示され、軽い場合は偏差分がマイナス(-) で表示されます。




5-4 計量時の注意


- (1)高精度の計量のために、通電後30分以上経過してから使用することをお薦めします。
- (2)ご購入後の据え付け時や長時間経過後、または使用地域を変更した場合には、はかりの校正をすることをお薦めします。 (15ページを参照して下さい。)
- (3)風袋引を行いますと、計量範囲がその風袋重量分だけ少なくなります。

計量範囲=ひょう量-風袋重量

(4)品物の載せ下ろしは、静かに行って下さい。 特に横からの衝撃は、機構部の破損原因とな り、精密な計量が出来なくなる場合がありま す。



(5)ひょう量を約1%を超えますと、オーバーロード 『ロー Err』表示となります。この状態で長時間放置しないで下さい。



6.機能の設定

6-1 機能の種類と内容

機能の項目	設	定	値	機能の内容			
オートゼロ機能	3	FI. 0	0	動作停止:ゼロ点が変わっても、その値を表示する。			
4 一トでロ協能	¢∃	FI. 0	1	動作する:常に正確なゼロ点に自動調整する。			
·オートスリープ (バッテリーオプション時	4	FI. S.	0	常時、連続使用状態 約3分後自動的に電源OFF (未使用時)			
(ハッテッ-4/ソョノ時 のみ動作)	☆ 4	FI. S.	1				
	5	r E.	0	微量液体・粉体等のハカリ込み計量時			
	5	r E.	1	速い短い良好			
c	5	r E.	2				
応答速度 -	☆ 5	r E.	3				
	5	r E.	4				
	5	r E.	5	- 			
·	5	5. d.	1	緩やか 短い			
安定判別	☆ δ	5. d.	2	┤判			
女是刊加	5	5. d.	3	度			
	6	5. d.	4	遅い長い			
	☆ 7	d .	<u> </u>	細かい (1/6万~1/30万)			
	7	d 1.	2				
最 小 表 示	7	d .	3	▶ 14ページ参照			
	7	d .	4				
	7	d i.	5	粗い (1/3,000~1/15,000)			
インター フェース	☆8	1 F.	0	インターフェース機能停止			
		F.		数値6桁フォーマット ⇒ ※2			
	8	1 F.	2	数値7桁フォーマット ⇒ ※2			

※1:☆印は製品出荷時の設定状態です。

※2:インターフェース『日 *IF. I*』・『日 *IF.* ♂』を選択した場合、『日 *I* a.c.』~が表示されます。(「6-2 インターフェース条件」12ページ参照)

6-2 インターフェース条件

機能の項目	設定	設 定 値		機能の内容
	☆日 I a.	z. O		出力禁止
	8 l o.	 1		常時連続出力
	8 l a.	 :. 2		安定時連続出力(不安定時出力停止)
出力 コントロール	8 l a.	z. 3		
	8 l a.	 4		 安定時 1 回出力(自動出力)※ 2
	8 l a.	e. S		安定時1回出力(不安定時出力停止)
	8 l o.	c. 6		安定時1回出力(不安定時連続出力)
	8 l o.	c. 7		 S
	☆ 82 Ь.	L. 1		1200 bps
出力ボーレート	82 Ь.	L. 2		2400 bps
	82 Ь.	L. 3		4800 bps
	☆83 P.	F1. 0		パリティビットなし
パリティビット	8 3 P.	— — — FI.		ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
	8 3 P.	PI. 2		 偶数パリティ

※1:☆印は製品出荷時の設定状態です。

※2:一度ゼロ(0)または、マイナス(-)表示になった後の安定時に1回出力する。

6-3 機能の設定方法

次の手順で各種機能を呼出して、設定値の確認と変更が出来ます。

(1) 「 キーを3~4秒押し続け、『Func』表示となった時に指を離すと、『3 月 1』 (オートゼロ機能) が表示されます。

(2)設定値を変更する場合は、「T」キー押して設定値 (右端の数値)を変更して下さい。

[設定值]


[機能状態]

3 月 0 1 : オートゼロ機能を動作する。 3 月 0 1 : オートゼロ機能の動作停止。

(3)再度 **(5)** キーを短く1回押すと、次のオートスリープ機能 **(4) 月5 (1)** が表示されます。

このように[**E**] キーを押すごとに11ページの順序 で各種機能が表示されます。


- F キーで確認や変更をする機能を選び、 ▼ キーで設定値の変更(2)参照)をして下さい。
- ※機能の種類と内容については、11ページを参照 して、設定状態を選んで下さい。
- ※操作を中断する場合は、「S」キーを押すと重量 表示に戻ります。



6-4 最小表示の変更

このはかりは、下記の手順により5段階に最小表示を切換えることが出来ます。

(1) 「 キーを3~4秒押し続け、『 F u n c 』 表示 となった時に指を離すと、『 3 月 0 1』 (オートゼロ機能) が表示されます。



(2) **(**2) **(**5) キーを短く4回押すと、**『**7 **d 1 l 3** 表示となり、最小表示の設定となります。

最小表示の変更


(3) キーを押すと設定値が変わるので、下表を参照して希望の最小表示を選んで下さい。





設定値	最 小 表 示				
型名	d . 1	d 2	d . 3	d 4	d 5
HGII - 1000	0.01 g	0.02 g	0.05 g	0.1 g	0.2 g
HGII-2000	0.01 g	0.02 g	0.05 g	0.1 g	0.2 g
HGII-3000	0.01 g	0.02 g	0.05 g	0.1 g	0.2 g
HGII-6000	0.1 g	0.2 g	0.5 g	l g	2 g
HGII - 21K	0.1 g	0.2 g	0.5 g	1 g	2 g
н G II – 3 3 К	0.1 g	0.2 g	0.5 g	1 g	2 g


(4)設定値を変更後、「S」キーを押すと重量表示に戻ます。



7.はかりの校正

電子天びんは、重力加速度を利用して重量を測定しています。地理的位置や海抜高度の違いにより、この重力加速度が異なるため、据え付け場所での校正が必要です。また長期間経過後や、正確な表示値とならない場合なども校正が必要です。この校正をすることを「スパン調整をする」といいます。

(1) **F** キーを押し続け、**『Func』**から **『***E* **F L 』**表示となった時に指を離します。




(2) **エ**キーを押したまま **E** キーを押して、両方 同時に離します。

『ロロ 』が表示されゼロ点を自動補正します。


計量皿に何も載っていない事を確認します。

(3)ゼロ点の補正が終わると、『ロn F.5』表示となります。



(4)校正分銅を計量皿の中心に載せます。

数値が点滅し、自動的にひょう量点の補正を行います。補正が終了すると、正確な値を表示します。



《注意》

- 1. 校正分銅はひょう量の50%以上でも行えますが、できる限りひょう量に近いものでの校正をお薦めします。
- 2. 途中で操作がわからなくなった場合は、[5]キーを押しますとスパン調整を中断します。
- 3. 『ロービァァ』表示となる場合は、校正分銅がひょう量を超えていますので、直ちに分銅を下ろして下さい。
- 4. 『 1- [r r 』表示となる場合は、校正分銅がひょう量の50%未満です。
- 5. 『 E r r 』表示となる場合は、表示誤差が1%を超えているか、基準分銅以外の物を載せた場合です。

8. 故障と思われたら

症 状	原因	参照ページ(G P)と処置
表示が点灯しない	○ A C アダプタが接続されていない。○ バッテリーが放電した。(オウション時)	☞9P:ACアダプタの接続確認 ☞:バッテリーを充電するかアダプ タを使用する。
表示がなかなか 安定しない	○風、振動の影響を受けている。○はかりの載せ台がふらつく。○計量皿や風袋容器または、はかる物が何かに触れている。○輸送用ロックが解除されていないか、または完全に解除されていない。(HGI-1000~6000の場合のみ)	□ 2P~:使用上のご注意 据え付け場所を見直す。 □ :計量皿周りを確認する。 □ 3P:輸送用ロックの確認
測定値に誤差がでる	○容器を載せてゼロ表示とした後、容器を降ろしてゼロ表示せずに計量した。○計量皿や容器または、はかる物が何かに触れている。○長期間経過して、スパンがズレた。○何らかの原因で機構部が損傷した。	□ 9P: □ キーを押す。 (容器分がマイナスされる) □ : 計量皿周りを確認する。 □ 15P: はかりの校正をする。 □ : 弊社サービス員又は、ご購入店 にご相談ください。
直線性不良	○特性変化や、何らかの理由で機構部の 調整に誤差を生じた。	ぼ:弊社サービス員又は、ご購入店 にご相談ください。
ひょう量に達する前に『ロ・Eァァ』表示	○容器と計量物の総重量がひょう量を越えている。計量範囲=容器+品物の重量○計るものがひょう量を越えた。○何らかの原因で機構部が損傷した。	ぼ:容器の見直し ぼ:計るものを減らす。 ぼ:弊社サービス員又は、ご購入店 にご相談ください。
『 / - Err』表示	o はかりを校正する時に使用した分銅が ひょう量の½未満のものだった。	☞15P:校正分銅の確認
『u‐Eァァ』表示	○何かが計量皿を持ち上げている。○計量皿(パンベース)とはかりとのすき間に異物が入っている。	『:計量皿の周りを確認 『:計量皿(パンベース)を取って 本体の間を確認する。 『:据え付け場所の見直し
『 Ь - Е ァァ』表示	静電気やノイズの影響を受けた。はかりの電気部が故障した。	ぼ:弊社サービス員又は、ご購入店 にご相談ください。

保証について

このたびお買い上げいただきました製品は、保証期間が 御購入日より1年間です。

この取扱説明書には、保証書が別に添付してあります。 お手数ですが、必要事項を御記入のうえ、弊社宛にFAX お願い致します。

保証書がFAXされない場合は、その製品の保証をしか ねる場合がありますので、忘れずにFAXされますようお 願い致します。

保証書の保証規定をよくお読みいただき、内容を確認されてからお手元に保管してください。

万全の検査を行い品質を保証しておりますが、万一保証期間内に不都合が発生した場合は、別紙保証規定に基づき無償で修理致します。故障と思われた場合や御不明な点がございましたなら、ご購入店または新光電子㈱の営業部かサービス係に御連絡ください。

新光電子株式会社

本社·東京営業部:〒113-0034 東京都文京区湯島3-9-11

TEL 03-3831-1051 FAX 03-3831-9659

関西営業部: 〒651-2132 神戸市西区森友2-15-2

TEL 078-921-2551 FAX 078-921-2552

中 部 営 業 所: 〒448-0853 愛知県刈谷市高松町1-29 刈谷ビル

TEL 0566-25-2026 FAX 0566-62-2660

つくば事業所:〒304-0031 茨城県下妻市高道祖4219-71

TEL 0296-43-2001 FAX 0296-43-2130

ご購入店